

A病院様 ナノアバームコート施工

廊下施工前



部屋施工前



広間施工前



施工後 廊下



ナノアバームコートを板目に沿って塗布していきます



施工後 部屋



施工後 広間



A病院様 トイレ清掃・コーティング

小便器



水垢により縦線の汚れが
付着しています

トラップ



尿石が固まっておりブラシでは
取れなくなっています

タイル



タイルの目地に汚れが入り
込んでいます

この便器には、ごらんの通り尿石などの汚れがビッシリこびりついていて、ここまで汚れてしまうと掃除にかかる時間も手間もかかりなかなか市販の洗剤では汚れが取りきれなくなっています

各便器・タイル 清掃中



当社の清掃は、汚れを落とす多くの清掃実績があります
汚れ落としの洗剤に関しても当社オリジナル洗剤を使用し、安全かつ確実に作業にあたっております
今回使用した洗剤は「尿石落としドラゴン」「タイルの黒ずみ除去ザウルス2000」を使用

各便器・タイル 清掃後ナノアバームコート塗布



見違えるようにキレイになりました。尿石も跡形もなく消えております
女子トイレも同様に特別清掃をしました。

トイレ清掃後小便器、大便器、床タイルにナノアバームコートでコーティングしました。それにより各便器、タイルへの汚れを付きにくくすると同時に日々のお手入れが簡単な水拭きでよくなります
ナノアバームコートは真菌・細菌・藻類の500菌に対して発育阻止しますのでキレイにお使いいただけます